


电极接头安装说明


安装石墨接头前应用压缩空气清洁接头孔部。



电极对接时要保持中心线一致。



电极夹持器应夹在接头链接部位两个警戒线外侧



电极拧紧前应用压缩空气将端面灰尘吹去

